

故障診断（型式：KSシリーズ）

| エラーNo. | エラー内容 | 対処方法 |
|--------|--|---|
| 01 | 給湯を連続60分以上運転したため | 給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。 |
| 11 | 点火エラー | 運転スイッチ「切」にし、下記の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。 |
| off | お風呂のお湯はり（オートストップ）が終了してから10分以上経過していたり、お湯はり中に運転スイッチを「切」にしたため | すべての給湯栓を閉めてから、お湯はりスイッチを押してください。 |
| 29 | 中和器の詰まり | 修理を依頼してください。 |
| 90 | 本体の燃焼に異常が生じた | 運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理をご依頼ください。 |
| 92 | 中和器の交換が必要です （中和器の寿命です） | しばらくすると機器が使用できなくなりますので、表示後すぐに修理をご依頼ください。 |
| 99 | 本体の燃焼に異常が生じた | 機器が使用できない状態ですので、修理をご依頼ください。 |